

### ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO. 008-2022

#### IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

1. CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA. - CEDAC
2. CRISTIAN ARMANDO ORTIZ NOCUA

**CONTRATO N°:** 008-2022

**OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO INSTALADO EN EL CEDAC LTDA., SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

**CDP:** N° 00 437 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022  
**RUBRO:** B.5.1.18.71.0 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO

**VALOR DEL CONTRATO:** DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MTE (\$2.600.000)

**FORMA DE PAGO:** El CEDAC, pagará al Contratista el valor del contrato en contraprestación, de la siguiente manera: A) Un (01) pago total, por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MTE (\$2.600.000), al realizar el mantenimiento preventivo del sistema fotovoltaico. Para el pago el contratista debe presentar la cuenta de cobro y/o factura, anexando pagos de seguridad social conforme a la Ley, informe de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, entregar informe del mantenimiento preventivo y anexos fotográficos de la actividad ejecutada.

**DURACIÓN:** DOS (02) DÍAS

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** N° 00 422 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022  
**RUBRO:** B.5.1.18.71.0 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO

**FECHA DE INICIO:** 21 DE DICIEMBRE DE 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 22 DE DICIEMBRE DE 2022

Para constancia se firma la presente acta en San José Cúcuta, el 21 de diciembre de 2022.

**POR EL CEDAC**

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

**ORIGINAL FIRMADO**

**ORIGINAL FIRMADO**

**ORIGINAL FIRMADO**

**CARLOS HERNANDO RICO  
RUEDA**  
CC: 13.508.867 de Cúcuta.  
GERENTE

**DIEGO SNEIDER PÉREZ RUDA**  
CC: 1.090.386.570 de Cúcuta  
DIRECTOR TÉCNICO

**CRISTIAN ARMANDO ORTIZ  
NOCUA**  
C.C: 1.090.365.027 de Cúcuta  
CONTRATISTA

**Proyectó:** Zully Carvajal  
Contratista

**Revisó:** Carolina Contreras  
Contratista